

การศึกษาชนิดของเหล็กกล้าเครื่องมือที่มีผลต่อพฤติกรรม

การสึกหรอของแม่พิมพ์สำหรับการปั๊มเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง

Study of Type of Tool Steel on Wear Behavior of Blanking Die for Punching a High Strength Steel

เฉลิมพล คล้ายนิล¹ และ ณัฐศักดิ์ พรพุฒิศิริ² Chalermpol Klaynil and Natthasak Pornputsiri

สาขาวิชาเทค ใน โลยีวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทค ใน โลยีราชมงคลรัตน โกสินทร์

ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

Department of Production Engineering Technology, Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Nongkae, Huahin, Prachuapkhirikhan, 77110 E-mail: chalermpol1@hotmail.com¹, chalermpol.kla@rmutr.ac.th¹ Telephone Number: 086-783-6060¹

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาชนิดของเหล็กกล้าทำพันช์ที่มีผลต่อการสึกหรอของแม่พิมพ์ตัดโดยศึกษาการสึกหรอของ พันช์ที่ทำมาจากวัสดุแตกต่างกัน 4 ชนิด คือเหล็กกล้าเครื่องมือมาตรฐาน JIS SKD11, SKD12, SKS3 และเหล็กกล้า S50C กำหนดให้ค่าความแข็งคือ 60 ±2 HRC ค่าช่องว่างระหว่างแม่พิมพ์คงที่ 8% ของความหนาชิ้นงานและทำการ ทดลองตัดเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง JIS G3135 SPFC 440 ความหนา 1.0 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของพันช์ 25 มิลลิเมตร โดยพันช์แต่ละชนิดทำการตัดชิ้นงานรวมทั้งสิ้น 6,000 ชิ้น วัดผลการสึกหรอด้วยกล้องจุลทรรศน์และการชั่ง น้ำหนักของพันช์ และศึกษาคุณภาพขอบตัดชิ้นงาน จากการทดลองพบว่าพันช์ที่มีระยะการสึกหรอน้อยที่สุดคือเหล็กกล้า เครื่องมือ SKD11 รองลงมาคือ SKD12, SKS3 และพันช์ที่ทำจากเหล็กกล้า S50C มีค่าการสึกหรอมากที่สุด

คำสำคัญ: เหล็กกล้าเครื่องมือ, การสึกหรอของแม่พิมพ์ตัด, เหล็กกล้าความแข็งแรงสูง

ABSTRACT

The objective of this research was to study the effect of tool material on wear behavior of blanking die. Four punch material: JIS SKD11, SKD12, SKS3 and S50C, were specified for the hardness of 60 ± 2 HRC. Clearance between punch and die was 8% of workpiece thickness. The high strength steel, JIS G3135 SPFC440 steel strip with thickness 1.0 mm was experimented. The strip was blanked into circular shapes of 25 mm in diameter. Each punch was used for blanking 6,000 workpieces. The measurement of wear by weight, flank wear and face wear measurement and cutting edge quality. The result of the experiments found from measuring the wear rate. The SKD11 had the lowest wear rate, SKD12, SKS3 were respectively and S50C had the highest wear.

Keywords: Tool Steel, Wear of blanking die, High strength steel

1. บทน้ำ

ในปัจจุบันเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง (High Strength Steel) ถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิต ชิ้นส่วนรถยนต์มากขึ้น แทนเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ ซึ่งการ ผลิตรถยนต์ให้ประหยัดน้ำมัน (Eco Car) นอกจากจะต้อง ทำให้รถยนต์มีขนาคลคลงแล้ว ยังต้องออกแบบและ เลือกใช้วัสคุที่มีให้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น ผู้ออกแบบ สามารถลดความหนาของชิ้นส่วนลง ส่งผลให้น้ำหนัก โดยรวมลดลง และความสามารถในการรับแรงกระแทกได้ สูงขึ้น ด้วยการนำเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงมาใช้เสริมใน โครงสร้างตัวถัง เพื่อลดการยุบตัวจากแรงกระแทกที่เกิด จากการชน รวมทั้งเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้าง ตัวถึง [1] จะเห็นได้ว่าทิศทางการใช้เหล็กแผ่นใน อุตสาหกรรมยานยนต์ มีความต้องการใช้เหล็กกล้าความ แข็งแรงสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โคยจะส่งผลกระทบต่อ กระบวนการผลิตชิ้นส่วน คือความสามารถในการขึ้นรูป โลหะลดต่ำลง แม่พิมพ์เกิดการสึกหรอเร็วขึ้นซึ่ง กระบวนการตัดเฉือนและเจาะรูวัสคุเป็นกระบวนการที่มี การใช้งานอย่างแพร่หลาย การปั๊มขึ้นรูปส่วนใหญ่เป็น กระบวนการที่ต้องอาศัยการเปลี่ยนรูปอย่างถาวรของวัสดุ ขอบตัดของชิ้นงานจะประกอบด้วยส่วนที่เกิดการเปลี่ยน รูปอย่างถาวรและส่วนที่เกิดการตัดเฉือน ซึ่งเกิดขึ้นภายใน บริเวณแคบมากๆ คมตัดของแม่พิมพ์จะอยู่ภายใต้เงื่อนไข การทำงานที่รุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ชิ้นงานที่ ตัดเป็นวัสดุที่ความแข็งแรงสูง ก็จะเกิดการสึกหรอบนคม ตัดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อแม่พิมพ์ตัดเกิดการสึกหรอจะ ทำให้ชิ้นงานที่ได้มีคุณภาพขอบตัดที่แย่ลง ความเที่ยงตรง ของขนาดลดลง และทำให้เกิดครีบ (Burr) บนขอบตัดสูง มากขึ้น จนไม่สามารถนำไปใช้งานได้ [2] ดังนั้นใน กรรมวิธีการตัดจึงจำเป็นต้องเลือกวัสดุที่ใช้ทำแม่พิมพ์ให้ เหมาะสม นั้นคือเหล็กกล้าเครื่องมือ (Tool Steel) ซึ่ง สามารถแบ่งได้หลากหลายประเภท และมีคุณสมบัติ แตกต่างกัน โดย O"mer [3] ได้ศึกษาลักษณะของการ สึกหรอจากการเลือกใช้วัสดุทำแม่พิมพ์ที่แตกต่างกัน สำหรับการปั๊มขึ้นรูปเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง

จากเหตุผลและปัญหาการสึกหรอของแม่พิมพ์ตัด จะ สามารถลดลงได้ ถ้ามีการเลือกวัสดุใช้ทำแม่พิมพ์ที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับปริมาณการผลิตในงานวิจัยนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของเหล็กกล้าที่มีผลต่อ พฤติกรรมการสึกหรอแบบขัดถู (Abrasive Wear) ของ แม่พิมพ์ตัด โดยนำเหล็กกล้าที่แตกต่างกัน 4 ชนิด คือ มาตรฐาน JIS SKD11, SKD12, SKS3 และ S50C ผ่านกรรมวิธีการอบชุบมาทำเป็นพันช์ (Punch) มีความ แข็งประมาณ 60 ± 2 HRC แม่พิมพ์ตัดที่มีขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร และการทคลองด้วยพันช์ดังกล่าว ตัดชิ้นงานวัสดุเป็นเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง เกรด SPFC 440 ความหนา 1.0 มิลลิเมตร ที่นิยมใช้ในการผลิตชิ้นส่วน ยานยนต์ แล้วทำการบันทึกผลการสึกหรอของแม่พิมพ์ ควบคู่กับคุณภาพขอบตัดชิ้นงาน และถ่ายภาพด้วยกล้อง จลทรรศน์ เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการสึกหรอของ แม่พิมพ์ตัดที่ทำจากวัสดุแต่ละชนิด

2. วิธีการดำเนินงานวิจัย

ในงานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาการสึกหรอของแม่พิมพ์ตัด จากการสึกหรอของพันช์แต่ละชนิด ควบคู่กับคุณภาพขอบ ตัดของชิ้นงาน โดยใช้พันช์ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 25 มิลลิเมตร เลือกใช้วัสคุแตกต่างกัน 4 ชนิด คือ เหล็กกล้าเครื่องมือมาตรฐาน JIS SKD11, SKD12, SKS3 และเหล็กกล้า S50C ส่วนดายทำมาจากเหล็กกล้า เครื่องมืองานเย็น JIS SKD11 โดยทั่วไปรูปแบบการ สึกหรอของพันช์และดายจะมีลักษณะคล้ายกันแต่การสึก หรอของพันช์และดายจะมีลักษณะคล้ายกันแต่การสึก หรอของพันช์เละดายจะมีลักษณะคล้ายกันแต่การสึก หรอของพันช์จะเร็วกว่าดาย ในการตัดใช้ช่องว่างแม่พิมพ์ คงที่ 8% ของความหนาของชิ้นงาน พันช์ที่ใช้ในงานวิจัย จะผ่านการชุบแข็งและอบคืนตัว ให้ได้ค่าต่างๆ ตามที่ได้ ออกแบบการทดลองไว้ ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 แสดง ส่วนผสมทางเคมีของเหล็กกล้าที่ใช้ทำพันช์ทดลอง

ตารางที่ 1 เงื่อนไขการทดลอง

	Types of punches							
Condition	ЛS SKD11	ЛS SKD12	ЛS SKS3	JIS S50C				
Hardness (HRC)	60	60	58	58				
Cutting speed	35 mm/sec							
Experiments	Room temperature							
Material	JIS G3135:SPFC440 High strength steel							

ตารางที่ 2 ส่วนผสมทางเคมีของเหล็กกล้าที่ใช้ทำพันช์

ชนิดของ เหล็กกล้ำ	С	Cr	Mo	v	Si	Mn	Ni
ЛS SKD11	1.55	12.0	0.70	1.0	0.40	0.60	0.50
JIS SKD12	1.05	5.50	1.40	0.50	0.30	1.0	
ЛS SKS3	0.95	0.6		0.1	0.30	1.1	0.25
ЛS S50C	0.50	1 12	2	2	0.40	0.75	100

2.1 เครื่องมือและอุปกรณ์การทดลอง

2.1.1 ชุดแม่พิมพ์ตัดที่ใช้ในการทดลอง

ในการออกแบบและจัดสร้างชุดแม่พิมพ์ตัดสำหรับ งานวิจัยนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องตามจุดประสงค์ และขอบเขตของงานวิจัย จึงได้ออกแบบแม่พิมพ์ที่สามารถ ถอดเปลี่ยนชุดพันช์ และดายได้อย่างสะดวก เพื่อให้ สามารถนำไปตรวจวัดผลต่างๆ ได้ง่าย ซึ่งชุดแม่พิมพ์ที่ใช้ ทำการทดลอง ดังรูปที่ 1 ประกอบ ด้วยชุดดายเซ็ท (die set) ชนิดสี่เสา ชุดพันช์ แผ่นปลดชิ้นงาน ชุดสปริง แผ่น ยึดพันช์ และดาย เป็นต้น



รูปที่ 1 แม่พิมพ์ตัดที่ใช้ในการทดลอง

2.1.2 ชุคพันช์และคายมีช่องว่างคมตัด 8% (clearance)

การออกแบบชุดแม่พิมพ์ตัดในงานวิจัยนี้ เป็นการ ออกแบบเพื่อการตัดแผ่นเปล่า (blanking) เหล็กกล้า ความแข็งแรงสูงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร จึง กำหนดขนาดรูของดายไว้คงที่ โดยจะลดขนาดความโต ของพันช์ลงตามเปอร์เซ็นต์ความหนาของชิ้นงานที่กำหนด ซึ่งจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 24.84 มิลลิเมตร ในกรณี ของการกำหนดค่าช่องว่างกมตัดที่ 8% ของความหนา ชิ้นงาน ซึ่งการควบกุมช่องว่างของคมตัดเริ่มต้นตั้งแต่ ขั้นตอนการออกแบบ การชดเชยขนาดหลังการชุบแข็ง และการชดเชยขนาดเพื่อให้ได้ขนาดตามที่ได้ออกแบบ โดยมีการควบกุมและตรวจสอบขนาด

2.1.3 เครื่องปั๊มโลหะแบบเพลาข้อเหวี่ยง (eccentric press)

เครื่องปั้มโลหะที่ใช้ในการทคลองแบบเพลาข้อเหวี่ยง รุ่น OCP-60 ขนาด 60 ตันความเร็วในการตัดคงที่เท่ากับ 35 มิลลิเมตรต่อวินาที ดังรูปที่ 2




รูปที่ 2 เครื่องปั๊มชิ้นงานแบบเพลาข้อเหวื่ยง

2.2 วิธีการทดลองเพื่อศึกษาการสึกหรอของพันช์

การทดลองตัดชิ้นงานโดยพันช์ทำมาจากเหล็กกล้า แตกต่างกัน 4 ชนิด ซึ่งในการทดลองตัดชิ้นงานด้วยพันช์ แต่ละชนิดจะหยุดตัดเป็นช่วงๆ เพื่อลอดพันช์ออกมาวัดผล การสึกหรอ โดยพันช์ที่ใช้เป็นแบบอินเสิร์ท (insert punch) กำหนดจำนวนครั้งในการตัดที่ 100, 300, 500, 700, 900, 1100, 1600, 2100, 2600, 3100, 4000, 5000 และ 6000 โดยทุกครั้งที่หยุดการตัดชิ้นงานเป็นช่วงๆ จะทำการ บันทึกผล ดังต่อไปนี้


- 1. ชั่งน้ำหนักของพันช์ด้วยเครื่องชั่งคิจิตอล Sartorius รุ่น CP224S ค่าความแม่นยำ 0.0001 กรัม เพื่อนำมาใช้ใน การคำนวณหาร้อยละของการเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก เนื่องจากการสึกหรอของพันช์
- 2. ตรวจวัดระยะการสึกหรอด้านข้าง (flank wear) และด้านหน้า (face wear) ของพันช์ที่เกิดขึ้น ดังรูปที่ 3



รูปที่ 3 ตำแหน่งการสึกหรอของพันช์ [4]

2.3 การศึกษาลักษณะขอบตัดชิ้นงาน

การทดลองนี้จะทำการตรวจวัดกุณภาพของขอบตัด ชิ้นงาน ดังรูปที่ 4 จากการสุ่มชิ้นงานมา 3 ชิ้น ที่ได้จากการ ตัดในแต่ละช่วงตั้งแต่ครั้งที่ 100 ถึง 6,000 จากนั้นนำ ชิ้นงานที่ได้จากการสุ่มในแต่ละช่วงมาทำการเตรียม ชิ้นงานโดยการตัดแบ่งครึ่ง หล่อชิ้นงานด้วยเรซิ่นและขัด ด้วยกระดาษทรายละเอียดเรียงเบอร์ เพื่อหาดำเฉลี่ยความ สูงของส่วนโค้งมน ระยะตัดเฉือนหรือส่วนเรียบตรง ระยะ ฉีกขาด และครีบ



รูปที่ 4 ลักษณะคุณภาพขอบตัดชิ้นงาน [5]


3. ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล

3.1 การสึกหรอของพันช์


การสึกหรอที่เกิดขึ้นในการปั๊มตัดโลหะ เป็นการสึก หรอในลักษณะเกิดการขีดข่วนหรือขัดสีระหว่างพันช์กับ ชิ้นงาน โดยปัจจัยที่มีผลต่อการสึกหรอมีสาเหตุจากหลาย อย่างเช่น ความแข็งของพันช์ (Hardness) ความเหนียว (Toughness) โดยวิธีที่นำมาใช้ในการด้านทานการสึก หรอคือการเพิ่มความแข็งของพันช์ และในงานวิจัยนี้ได้ กำหนดค่าความแข็งของพันช์ให้มีค่าคือ 60 ± 2HRC และ กำหนดให้ใช้วัสดุชนิดเดียวกันในการตัด จำนวนครั้งใน การตัด เครื่องปั๊มที่ใช้ในการตัดให้มีกำลังเท่ากัน

การสึกหรอของพันช์แสดงใด้ด้วยการลดลงของ น้ำหนัก (ร้อยละการลดลงของน้ำหนักเทียบกับน้ำหนัก เริ่มต้น) และการวัดระยะการสึกหรอของพันช์ที่บริเวณ ด้านข้างและด้านหน้าของคมตัด โดยการสึกหรอบริเวณ ด้านข้างของพันช์จะส่งผลให้เกิดช่องว่างระหว่างพันช์และ ดายกว้างขึ้น จากการทดลองตัดชิ้นงานจำนวน 6,000 ชิ้น พบว่าการสึกหรอบริเวณด้านข้างคมตัดของพันช์ที่ทำมา จากเหล็กกล้า SKD11 มีระยะการสึกหรอเฉลี่ยคือ 0.57 มิลลิเมตร เกิดการสึกหรอน้อยที่สุด รองลงมาพันช์ที่ทำมา จากเหล็กกล้า SKD12 มีระยะการสึกหรอเฉลี่ยคือ 0.69 มิลลิเมตร พันช์ที่ทำมาจากเหล็กกล้า SKS3 มีระยะการ สึกหรอเฉลี่ยคือ 0.89 มิลลิเมตร และพันช์ที่ทำมาจาก เหล็กกล้า S50C มีระยะการสึกหรอเฉลี่ยคือ 1.0 มิลลิเมตร

เกิดการ สึกหรอด้านข้างมากที่สุด โดยเหล็กกล้า S50C จะ มีการสึกหรอของพันช์มากกว่าเหล็กกล้า SKD11 ถึง ประมาณ 1.8 เท่า และเมื่อพิจารณาจากรูปที่ 5 และรูปที่ 6 คือเมื่อทดลองตัดชิ้นงานเพิ่มมากขึ้นระยะการสึกหรอ ด้านข้างและระยะการสึกหรอด้านหน้าของพันช์จะมี แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อพิจารณารูปแบบการสึก หรอบริเวณด้านข้างคมตัดพันช์ (flank wear) ซึ่งเกิด ลักษณะการสึกหรอเป็นแบบขีดข่วน (abrasive wear) [6] ระหว่างผิวของชิ้นงานและผิวของพันช์เมื่อเกิดการ เสียคสีกันจึงทำให้ผิวของพันช์เกิดการหลุดได้ ส่งผลต่อ ระยะการสึกหรอที่แตกต่างกัน ซึ่งจากผลการทดลองพบว่า ระยะการสึกหรอที่เกิดขึ้นด้านข้างของพันช์มีความรนแรง มากกว่าการสึกหรอที่เกิดขึ้นบริเวณด้านหน้าของพันช์ เนื่องจากเกิดการเสียดสีที่รุนแรงบริเวณดังกล่าว [7] และ การสึกหรอทั้งสองด้านจะค่อยๆ ลดลงเมื่อจำนวนครั้งใน การตัดเพิ่มสงขึ้น จากการที่ระยะช่องว่างแม่พิมพ์แต่ละตัว ถูกขยายใหญ่ขึ้น และคมตัดเกิดการเปลี่ยนรูปร่างเป็นรัศมี จึงเกิดการเสียดสีที่รุนแรงไม่มาก ส่งผลให้การสึกหรอ ลคลงและเกิดการเปลี่ยนแปลงของขอบตัดชิ้นงานเช่นกัน โดย Lange, K. [8] กล่าวไว้ว่าเมื่อชิ้นงานมีช่องว่าง แม่พิมพ์โตขึ้นทำให้ระยะโค้งมนเพิ่มขึ้น ระยะการตัดเฉือน ลดลง ระยะการฉีกขาด และครีบที่เกิดกับชิ้นงานจะมีค่า มากขึ้น




รูปที่ 5 การสึกหรอด้านข้างของพันช์แต่ละชนิด



รูปที่ 6 การสึกหรอด้านหน้าของพันช์แต่ละชนิด

จากผลการทคลองพบว่าการสึกหรอที่เกิดแตกต่างกัน มีผลมาจากความแข็งระดับจุลภาค ซึ่งขึ้นอยู่กับเฟสของ สารประกอบในเนื้อวัสด โดยพบว่าความแข็งจลภาคเกิด จากอิทธิพลของสารประกอบคาร์ใบค์ กล่าวคือ สารประกอบคาร์ใบค์ที่กระจายตัวอย่างหนาแน่นและ สม่ำเสมอกว่าจะทำให้ความแข็งจุลภาคสูงขึ้น จึงทำให้ ต้านทานต่อการสึกหรอดีขึ้นด้วย ซึ่งมีความสอดคล้องกับ งานวิจัยของ Pongpan [9] และจากผลงานวิจัยเรื่องนี้ เหล็กกล้าเครื่องมือ SKD11 มีการสึกหรอน้อยกว่า SKD12. SKS3 และเหล็กกล้า S50C ตามลำดับ เป็น เพราะปริมาณคาร์บอนมีค่าแตกต่างกัน กล่าวคือการมี ปริมาณคาร์บอนสูงของเหล็กกล้า SKD11 ทำให้เหล็ก ดังกล่าวมีโอกาสเกิดสารประกอบคาร์ไบค์สูงกว่าเหล็กที่มี ปริมาณคาร์บอนต่ำกว่า [9] ส่งผลให้เหล็กกล้าที่มีปริมาณ การ์บอนสูง มีค่าความแข็งจุลภาคสูงกว่าเป็นผลให้ ต้านทานต่อการสึกหรอได้ดีกว่า ซึ่งจากผลงานวิจัยในครั้ง นี้การสึกหรอของเหล็กกล้าเครื่องมือ SKD11 มีการสึก หรอน้อยที่สุดมีปริมาณคาร์บอนประมาณ 1.55% รองถงมา คือเหล็กกล้า SKD12 มีปริมาณคาร์บอน 1.05% เหล็กกล้า SKS3 มีปริมาณคาร์บอน 0.95% และเหล็กกล้า S50C มี ปริมาณคาร์บอน 0.5% จะมีการสึกหรอมากที่สุด นอกจากนั้นเหล็กกล้าเครื่องมือ SKD11 ยังมีธาตุอื่นที่ สามารถรวมตัวกับคาร์บอนเกิดเป็นสารประกอบคาร์ไบด์ เช่น โครเมียม (Cr) โมลิบดีนัม (Mo) แมงกานีส (Mn)

ในปริมาณสูง และรูปที่ 7 เป็นตัวอย่างภาพถ่ายการสึกหรอ ด้านข้างของพันช์เมื่อทำการตัดครั้งที่ 100 และครั้งที่ 6,000





การสึกหรอครั้งที่ 100

การสึกหรอครั้งที่ 6.000


รูปที่ 7 ภาพถ่ายการสึกหรอด้านข้างของพันช์

3.2 ผลของน้ำหนักพันช์ที่เปลี่ยนแปลง


การเปลี่ยนแปลงค่าน้ำหนักของพันช์หลังจากการตัด ชิ้นงาน จะเห็นได้ว่าการลดลงของน้ำหนักพันช์และระยะ การสึกหรอทั้งสองมีแนวโน้มคล้ายกันจากผลการทดลอง พบว่าค่าการลดลงน้ำหนักของพันช์ที่ทำมาจากเหล็กกล้า S50C มีค่าการลดลงน้ำหนักของพันช์ที่ทำมาจากเหล็กกล้า S50C มีค่าการลดลงของน้ำหนักมากที่สุด เนื่องจากมีการ สึกหรอสูงสุด รองลงมาคือ SKS3, SKD12 และ SKD11 เมื่อเปรียบเทียบค่าน้ำหนักของพันช์จากการตัด ชิ้นงานชิ้นแรกกับชิ้นสุดท้ายของการทดลอง โดยน้ำหนักของพันช์จะลดลงจากการตัดชิ้นงานจำนวนครั้งที่ 1 ถึง 6,000 พบว่าพันช์ทั้ง 4 ชนิด คือเหล็กกล้า S50C, SKS3, SKD12 และ SKD11 น้ำหนักของพันช์ลดลง 0.0154 กรัม, 0.0090 กรัม, 0.0059 กรัม และ 0.0053 กรัม หรือคิด เป็นเปอร์เซ็นการลดลงของน้ำหนักเมื่อเทียบกับน้ำหนักพันช์ก่อนการทดลองคือ 0.0222%, 0.0124%, 0.0084%, 0.0080% ตามลำดับ

3.3 การศึกษาลักษณะคุณภาพขอบตัดขึ้นงาน

การสึกหรอของพันช์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของขอบ ตัดชิ้นงานในลักษณะเหมือนกันคือส่งผลให้ส่วนโค้งมน (die roll) เพิ่มขึ้น ระยะการตัดเฉือนหรือส่วนเรียบตรง น้อยลง (shear surface) ระยะการฉีกขาด (fracture surface) เพิ่มขึ้น และครีบ (burr) จะมีขนาดเพิ่มสูงขึ้น ดังรูปที่ 8 โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวของขอบตัดเป็นผล มาจากระยะการสึกหรอที่เกิดขึ้นกับพันช์และดาย ทำให้ กลไกการตัดที่เกิดขึ้นมีลักษณะคล้ายกับช่องว่างแม่พิมพ์ ถูกทำให้ขยายใหญ่ขึ้น [9] โดยปกติขนาดของครีบที่ขอบ ตัดชิ้นงาน สามารถบ่งบอกอายุการใช้งานของแม่พิมพ์ได้ ระดับหนึ่งพบว่าความสูงของครีบมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเมื่อ จำนวนครั้งในการตัดเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาขนาดของครีบที่ ได้จากพันช์แต่ละชุด ดังรูปที่ 9 พบว่าพันช์ที่ทำจาก เหล็กกล้าเครื่องมือ SKD11 มีการสึกหรอน้อยที่สุด สามารถตัดชิ้นงานโดยทำให้เกิดครีบน้อยที่สุด ตามด้วย พันช์ที่ทำจากเหล็กกล้า SKD12, SKS3 และพันช์ที่ทำ จากเหล็กกล้า S50C มีค่าการสึกหรอมากที่สุดจะทำให้ ครีบที่ขอบตัดสูงที่สุด โดยค่าเฉลี่ยความสูงของครีบอยู่ที่ 0.045, 0.054, 0.074, 0.082 มิลถิเมตร ตามลำดับ




รูปที่ 8 ความสูงส่วนต่างๆ ของชิ้นงานจากพันช์ที่ทำมา จากเหล็กกล้า JIS SKD 11



รูปที่ 9 ความสูงของครีบขอบตัดชิ้นงาน

3.3.1 ส่วนโค้งมน


ส่วนโค้งมนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างถาวร ของชิ้นงานที่ถูกคึงโดยคมตัดของพันช์และดาย จากผลการ ทดลองพบว่าความสูงของระยะส่วนโค้งมนมีค่ามากขึ้นใน จำนวนครั้งการตัดที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการสึกหรอของพันช์ ทำให้การตัดยากขึ้นต้องใช้แรงในการตัดสูง ความเค้นคึง ในเนื้อวัสดุมากขึ้น ส่งผลทำให้ส่วนโค้งมนเพิ่มขึ้น และ การสึกหรอด้านข้างคมตัดทำให้ระยะช่องว่างระหว่างพันช์ และคายมากขึ้น ระยะส่วนโค้งมนจึงสูงขึ้น นอกจากนี้ยัง พบว่าพันช์ที่ทำมาจากเหล็กกล้า SKD11 สามารถตัด ชิ้นงานโดยเกิดระยะของส่วนโค้งมนน้อยที่สุด รองลงมา คือ SKD12, SKS3 และ S50C คังรูปที่ 10



รูปที่ 10 ส่วนโค้งมนของชิ้นงาน

3.3.2 ระยะการตัดเฉือนหรือส่วนเรียบตรง


เกิดจากเนื้อวัสดุที่ถูกคมตัดของพันช์และดายเฉือนให้
เกิดเป็นส่วนที่มีผิวเรียบตรง จะเห็นว่าระยะการตัดเฉือนมี
ค่าลดลง เมื่อจำนวนครั้งการตัดที่เพิ่มขึ้น เพราะการสึกหรอ
ทำให้เกิดความเค้นอัดภายในเนื้อวัสดุลดลง นอกจากนี้ยัง
พบว่าพันช์ที่ทำมาจากเหล็กกล้า SKD11 สามารถตัด
ขึ้นงานโดยเกิดระยะของการตัดเฉือนมากที่สุด รองลงมา
คือ SKD12, SKS3 และ S50C ดังรูปที่ 11



รูปที่ 11 ระยะการตัดเฉือนหรือส่วนเรียบตรงของชิ้นงาน

3.3.3 ระยะการฉีกขาด

เกิดจากการที่ความเค้นในเนื้อวัสคุมีค่าสูงเกินขีดจำกัด ที่วัสคุสามารถรับ ได้ ทำให้เกิดการฉีกขาดออกจากกัน ก่อนที่จะถูกคมตัดของพันช์และดายเฉือน ผลจากการวัด ระยะการฉีกขาดที่เกิดบนชิ้นงานที่ได้จากการตัด ดังรูป ที่ 12 ผลการทดลองพบว่าระยะการฉีกขาดจะเพิ่มขึ้น เมื่อ จำนวนครั้งการตัดที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้พันช์ที่ทำมาจาก เหล็กกล้า SKS3 สามารถตัดชิ้นงานโดยเกิดระยะของการ ฉีกขาดมากที่สุด รองลงมาคือ S50C, SKD12, SKD11



รูปที่ 12 ระยะการฉีกขาดของชิ้นงาน

4. สรุปผลการทดลอง

- 4.1 พันช์ที่ทำจากเหล็กกล้า SKD11 มีระยะการ สึกหรอน้อยที่สุด รองลงมาคือเหล็กกล้า SKD12, SKS3 และพันช์ที่มีระยะการสึกหรอมากที่สุดคือเหล็กกล้า S50C สำหรับการตัดเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง
- 4.2 การสึกหรอของพันช์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ ขอบตัดชิ้นงานในลักษณะเหมือนกัน คือส่งผลให้ส่วนโค้ง มนเพิ่มขึ้น ระยะการตัดเฉือนหรือส่วนเรียบตรงน้อยลง ระยะการฉีกขาดเพิ่มขึ้น และครีบจะมีขนาดเพิ่มสูงขึ้น
- 4.3 พันช์ที่ทำจากเหล็กกล้า SKD11 มีระยะการสึก หรอน้อยที่สุดสามารถตัดชิ้นงานโดยทำให้เกิดครีบน้อย ที่สุด รองลงมาคือเหล็กกล้า SKD12, SKS3 และพันช์ที่

มีระยะการสึกหรอมากที่สุด คือเหล็กกล้า S50C จะทำให้ เกิดครีบที่ขอบตัดสูงที่สุด

5. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ได้รับสนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้และ ขอขอบคุณสูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสคุแห่งชาติ (MTEC) ที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้ห้องปฏิบัติการและ เครื่องมือ

เอกสารอ้างอิง

- [1] รัชนี ฮาโตะ และ อรรณณพ เรื่องวิเศษ. *ใจข้อสงสัยกระบวนการขึ้นรูป*, สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), กรุงเทพฯ, 2551.
- [2] ชาญชัย ทรัพยากร และคณะ. การออกแบบแม่พิมพ์, สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), กรุงเทพฯ, 2542.
- [3] O"mer N.C. Experimental investigations on wear resistance characteristics of alternative die materials for stamping of advanced high-strength steels (AHSS). *International Journal of Machine Tools & Manufacture*, 2009; 49: 897-905.
- [4] Schey, J. A. Tribology in Metalworking, *The American Society for Metals*, USA, 1984; 1-5.
- [5] Charn, T. Instruction of Tool and Die Design. King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok, Bangkok. 1993.
- [6] Bhushan, B. Wear. *In Principles and Application of Tribology*, John Wily& Son, New York, 1999; 479-535.
- [7] Fang, G., Zeng P. and Lou, L. Finite Element Simulation of the Effect of Clearance on the Forming Quality in the Blanking Process. *Journal of Material Processing Technology*, 2002; 122: 249-254.
- [8] Lange, K. Blanking and Piercing Process. *Handbook of Metal Forming*, McGraw-Hill, New York, 1985: 24.8-24.13
- [9] Pongpan, K., Varunee, P., Ratchanee, P., and Chanyuth, M. Study on the Influences of Types of Tool Steel on Wear Behavior of Blanking Die. *KMUTT Research and Development Journal*, 2005; 169-182.